




3. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

A) ELŐZETES HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE

Igénylésazonosító: 608 110

Az ellenőrzés tárgya:	2023.augusztus.29: út
A jegyzőkönyv felvételének helyszíne:	8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12.
A jegyzőkönyv felvételének időpontja:	2023.09.27.
Az ellenőrzéshez felhasznált iratok:	tulajdoni lap

Jelen vannak

Önkormányzat részéről:	Horváth Zoltán	A helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kincstár részéről:	Gazsó Kornél
Beosztás:	polgármester	Beosztás:	pályázati támogatási referens
Telefon:	305209450	Telefon:	309637143
Fax:		Fax:	
Email:	polgarmester@ badacsonytordemic.hu	Email:	gazso.kornel@ allamkincstar.gov.hu
P.H.		P.H.	
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről:	Jáger Zoltán tüz.ezredes	Vízügyi Igazgatóság részéről:	
Beosztás:	Ajka Kvk PV felügyelő	Beosztás:	
Telefon:	706759129	Telefon:	
Fax:		Fax:	
Email:	ajka.kvk@ kat.kincst.gov.hu	Email:	
P.H.		P.H.	
Magyar Közút Nonprofit Zrt. részéről:	Nagy Tamás	a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi hatósága részéről:	Horváth Márta
Beosztás:	garanciakezelési szakértő mérnök	Beosztás:	osztályvezető
Telefon:	203103059	Telefon:	87/795-163
Fax:		Fax:	
Email:	nagy.tamas@kozut.hu	Email:	horvathmarta@ veszprem.gov.hu
P.H.		P.H.	

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

Egyéb felkért szerv részéről:		Egyéb felkért szerv (megnevezése és név):	
Beosztás:		Beosztás:	
Telefon:		Telefon:	
Fax:		Fax:	
Email:		Email:	
P.H.		P.H.	
.....			

Vis maior esemény adatai:

Vis maior esemény leírása:	A hirtelen, nagy mennyiségben, rövid idő alatt és ismétlődően lehulló csapadék (eső), az ingatlan lejtős helyzetéből (Badacsony hegy lába) adódóan több helyen részben el, illetve alámosta az utat. A köves-kavicsos részen és az aszfaltozott szakaszokon a felületet, illetve a padkarészeket több helyen megbontotta és elsodorta, a burkolaton mély kimosódások keletkeztek. Ennek következtében személygépjárművel az út nehezen, a közlekedésbiztonságnak nem megfelelő módon járható. Az érintett önkormányzati út terület: Badacsonytördemic 047. hrsz
----------------------------	---

Sorszám	Vis maior esemény megnevezése	Település	Utca	Házszám	Hrsz.	Érintett alapterület	Mérték-egység (m2, m3, fm)	Megállapítások (károsodás mértéke, tulajdonjogviszony)
1.	út	Badacsonytördemic	-		047	300	fm	önkormányzati tulajdon. A vegyes burkolatú út kimosódott.

Védekezési fokozat mértéke:	[] I. [] II. [] III.
Védekezési fokozat elrendelésének időpontja:	
Védekezési fokozat megszüntetésének időpontja:	
Védekezés kezdési ideje:	
Védekezés befejezési ideje:	

Megállapítások

A kár önkormányzati tulajdonban keletkezett (igen/nem):	Igen
A káreseményt az önkormányzat időben - 7 napon belül - bejelentette (igen/nem/nem vonatkozik):	igen
A bejelentett esemény vis maiornak tekinthető-e (igen/nem)	Igen

Indokolás:	A 2023.08.28.-ai nagy mennyiségű csapadék hatására a 047 helyrajzi számon szereplő vegyes burkolatú utat (kb. 150 fm) és a padkát (kb. 50 fm) tovább bontotta. Jelen állapotban az út közlekedésre korlátozottan alkalmas. Az önkormányzat a nagyobb gödröket, kimosódásokat ideiglenesen helyreállította. Bizottság megállapítása szerint az érintett útszakasz helyreállítása szükséges és indokolt.
------------	--

A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások:	A megrongálódott külterületen lakott külterület megközelítését biztosítják a település polgármesterének nyilatkozata alapján.
--	---

Záradék	Az érintett út felső szakasza egy korábbi 366470 számú vis maior pályázatban szerepelt. A korábbi helyreállított szakasz a jelenlegi bejelentésben szereplő útszakaszt nem érinti.
---------	--

Megjegyzés: A jegyzőkönyvet a helyszíni vizsgálat lefolytatásánál jelenlévő személyeknek kell aláírnia. A jelenlévők az esetleges külön véleményt „A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások” rovatban rögzíthetik.

